Decimal Equivalent Chart

Drill Size	MM	Decimal Inches	Drill Size	MM	Decimal Inches	Drill Size	MM	Decimal Inches	Drill Size	MM	Decimal Inches
–	0.10	.0039	45	2.08	.0820	5	5.22	.2055	7/16	11.11	.4375
–	0.20	.0079	44	2.18	.0860	4	5.31	.2090	29/64	11.15	.4531
–	0.25	.0098	43	2.26	.0890	3	5.41	.2130	15/32	11.91	.4688
–	0.30	.0118	42	2.37	.0935	7/32	5.56	.2188	–	12.00	.4724
80	0.34	.0135	3/32	2.38	.0938	2	5.61	.2210	31/64	12.30	.4844
79	0.37	.0145	41	2.44	.0960	1	5.79	.2280	1/2	12.70	.5000
1/64	0.40	.0156	40	2.50	.0980	A	5.94	.2340	–	13.00	.5118
78	0.41	.0160	39	2.53	.0995	15/64	5.95	.2344	33/64	13.10	.5156
77	0.46	.0180	38	2.58	.1015	–	6.00	.2360	17/32	13.49	.5312
–	0.50	.0197	37	2.64	.1040	B	6.05	.2380	35/64	13.89	.5469
76	0.51	.0200	36	2.71	.1065	C	6.15	.2420	–	14.00	.5512
75	0.53	.0210	7/64	2.78	.1094	D	6.25	.2460	9/16	14.29	.5625
74	0.57	.0225	35	2.79	.1100	1/4	6.35	.2500	37/64	14.68	.5781
–	0.60	.0236	34	2.82	.1110	E	6.35	.2500	–	15.00	.5906
73	0.61	.0240	33	2.87	.1130	F	6.53	.2570	19/32	15.08	.5938
72	0.64	.0250	32	2.95	.1160	G	6.63	.2610	39/64	15.48	.6094
71	0.66	.0260	–	3.00	.1181	17/64	6.75	.2656	5/8	15.88	.6250
–	0.70	.0276	31	3.05	.1200	H	6.76	.2660	–	16.00	.6299
70	0.71	.0280	1/8	3.18	.1250	I	6.91	.2720	41/64	16.27	.6406
69	0.74	.0282	30	3.26	.1285	–	7.00	.2756	21/32	16.67	.6562
–	0.75	.0295	29	3.45	.1360	J	7.04	.2770	–	17.00	.6693
68	0.79	.0310	28	3.57	.1405	K	7.14	.2810	43/64	17.07	.6719
1/32	0.79	.0313	9/64	3.57	.1406	9/32	7.14	.2812	11/16	17.46	.6875
–	0.80	.0315	27	3.66	.1440	L	7.37	.2900	45/64	17.86	.7031
67	0.81	.0320	26	3.73	.1470	M	7.49	.2950	–	18.00	.7087
66	0.84	.0330	25	3.80	.1495	19/64	7.54	.2969	23/32	18.26	.7188
65	0.89	.0350	24	3.86	.1520	N	7.67	.3020	47/64	18.65	.7344
–	0.90	.0354	23	3.91	.1540	5/16	7.94	.3125	–	19.00	.7480
64	0.91	.0360	5/32	3.97	.1562	–	8.00	.3150	3/4	19.05	.7500
63	0.94	.0370	22	3.99	.1570	O	8.03	.3160	49/64	19.45	.7656
62	0.97	.0380	–	4.00	.1575	P	8.20	.3230	25/32	19.84	.7812
61	0.99	.0390	21	4.04	.1590	21/64	8.33	.3281	–	20.00	.7874
–	1.00	.0394	20	4.09	.1610	Q	8.43	.3320	51/64	20.24	.7969
60	1.02	.0400	19	4.22	.1660	R	8.61	.3390	13/16	20.64	.8125
59	1.04	.0410	18	4.31	.1695	11/32	8.73	.3438	–	21.00	.8268
58	1.07	.0420	11/64	4.37	.1719	S	8.84	.3480	53/64	21.03	.8281
57	1.09	.0430	17	4.39	.1730	–	9.00	.3543	27/32	21.43	.8438
56	1.18	.0465	16	4.50	.1770	T	9.09	.3580	55/64	21.84	.8594
3/64	1.19	.0469	15	4.57	.1800	23/64	9.13	.3594	–	22.00	.8661
55	1.32	.0520	14	4.62	.1820	U	9.35	.3680	7/8	22.23	.8750
54	1.40	.0550	13	4.70	.1850	3/8	9.53	.3750	57/64	22.62	.8906
53	1.51	.0595	3/16	4.76	.1875	V	9.56	.3770	–	23.00	.9055
1/16	1.59	.0625	12	4.80	.1890	W	9.80	.3860	29/32	23.02	.9062
52	1.61	.0635	11	4.85	.1910	25/64	9.92	.3906	59/64	23.42	.9219
51	1.70	.0670	10	4.91	.1935	-	10.00	.3937	15/16	23.81	.9375
50	1.78	.0700	9	4.98	.1960	X	10.08	.3970	–	24.00	.9449
49	1.85	.0730	–	5.00	.1968	Y	10.26	.4040	61/64	24.21	.9531
48	1.93	.0760	8	5.05	.1990	13/32	10.32	.4062	31/32	24.61	.9688
5/64	1.98	.0781	7	5.11	.2010	Z	10.49	.4130	–	25.00	.9843
47	1.99	.0785	13/64	5.16	.2031	27/64	10.72	.4219	63/64	25.00	.9844
–	2.00	.0787	6	5.18	.2040	–	11.00	.4331	1"	25.40	1.0000
46	2.06	.0810	–	–	–	–	–	–	–	–	–